

Kvalitetshandboken	Indus Sverige AB	Sida: 1(2)	Datum: 2003-04-03	Dok:ID 6:20
Dokumentnamn Rutin för nödlägesberedskap i Stenungsund	Utfärdat av: Anders Jacobsson	Utgåva: 6	Ändrad datum: 2015-10-22	
ISO-referenser: M.4.4.7	Godkänt av: Mikael Nykvist	Dokumentnummer: M.4.4.7- 200	Giltig från: 2015-10-26	

RUTIN FÖR NÖDLÄGESBEREDSKAP I STENUNGSUND:

Syfte: Indus har upprättat och underhållit denna rutin för att identifiera olycksrisker och för att kunna reagera i händelse av olyckor och nödsituationer samt förhindra och mildra den miljöpåverkan, som sådana kan tänkas orsaka.

Omfattning: Indus Sveriges verksamhet i Stenungsund.

Ansvar: Ansvarig ME –Stenungsund ansvarar för att denna rutin efterlevs och uppdateras.

Rutin: Följande olycksrisker har identifierats:

- Storskalig brand /Rök/Släckvatten till havet eller dagvattenavlopp
- Utsläpp på området/Dieselspill vid tankning av fordon och påfyllning av cistern från tankbil/Slangbrott/Överfyllning/ och läckage från lastbilar och mobilkranar av hydraulolja och bränsle.
- Klorgasutsläpp från grannen Inovyn Sverige AB.

Indus går igenom och reviderar sin beredskap för olyckor och nödsituationer, när något inträffat.

Då så är praktiskt möjligt skall Indus genomföra övningar av sådan beredskap / utrymningsövning / larm / brandutbildning / första hjälpsatser hjärt - och lungräddning .

Brand

Brandlarm utlöses manuellt eller automatiskt och är kopplat till SOS Alarm. Rädda först eventuellt skadad personal ur riskområdet.

Larma internt, ring larmnummer 112 eller

Räddningstjänsten i Stenungsund 0303-738105

Försök släcka eller begränsa elden med tillgänglig utrustning eller invänta Brandkåren.

Återsamlingsplats är markerat på staket mot Norr / Hamntjänst

Förebyggande verksamhet och regelbundet underhåll och service av företagets brandskyddsutrustning genomföres av firman Vivestra Brandskydd AB, Box 4, 459 21 LJUNGSKILE telefon: 020-495495 och fax 0533-294 94.

Spill

Absol finns i lager. Vid större spill anlitas saneringsfirman

STENA RECYCLING AB, Näs 13001, 444 95 ÖDSMÅL

telefon 0303-773375

och fax 0303-773500

Kvalitetshandboken	Indus Sverige AB	Sida: 2(2)	Datum: 2003-04-03	Dok:ID 6:20
Dokumentnamn Rutin för nödlägesberedskap i Stenungsund	Utfärdat av: Anders Jacobsson	Utgåva: 6	Ändrad datum: 2015-10-22	
ISO-referenser: M.4.4.7	Godkänt av: Mikael Nykvist	Dokumentnummer: M.4.4.7- 200	Giltig från: 2015-10-26	

Gaslarm

Vid gaslarm som gäller klorgasutsläpp från Inovyn Sverige AB larmas med signal från tyfon: -- -- -- /internt nödlägeslarm/.Åtgärder som då skall vidtas är att stänga av all ventilation med röd knapp i produktionskontoret eller på kontoret, stänga alla fönster och dörrar/portar samt stanna inomhus, helst högt upp i byggnaden, tills vidare besked ges av ansvarig ME Stenungsund eller ersättare. Om det bedöms vara risk för att utsläppet skall påverka områden utanför Inovyns gränser övertar Räddningstjänsten ansvaret och avgör om VMA-larm skall ges /Viktigt meddelande till allmänheten/.Signalen ljuder i 7 sekunder ,därefter följer 14 sekunder tystnad och detta upprepas under 2 minuter. Om denna signal ges skall man även sätta på radion / P4 för vidare meddelanden. En lång tyfonsignal under 30 sekunder betyder faran över. Innan ventilationen kopplas igen på tas kontakt med Inovyns växel: 0303-87500 (kontorstid) eller 0303-87660 (portvakt dygnet runt) och fråga efter företagsberedskapshavaren för att konstatera att allt är ok. Information läggs ut på hemsidan www.inovyn.se.